

<p><b>СОГЛАСОВАНО</b>          Председатель          Гатчинской районной организации Ленинградской областной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»</p> <p style="text-align: right;">И.В. Запащикова          «10» <del>июня</del> 20<del>24</del> года</p>	<p style="text-align: right;"><b>УТВЕРЖДАЮ</b></p> <p>Заведующий          Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №3 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей»</p> <p style="text-align: right;">Д.В. Федорова          20<del>24</del> года</p>
--	---

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ**  
**объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) для инвалидов и маломобильных групп населения**

Наименование объекта	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №3 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей»				
Фактический адрес	188306, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Володарского, д. 17-а,				
Юридический адрес	188306, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Володарского, д. 17-а,				
Телефон	8(81371) 3-86-05				
E-mail	mbdou3@gtl.lokos.net				
Вид деятельности (ОКВЭД)	85.11 Дошкольное образование				
Ведомственная принадлежность, вышестоящая организация	Комитет образования Гатчинского муниципального района Ленинградской области				
Форма собственности объекта	Оперативное управление				
Размещение объекта	Отдельно стоящее здание, 2 этажа (983,8 кв.м)				
Прилегающая территория	5500,0 кв.м.				
Количество и назначение входов	4 входа для посещения 1 выход для эвакуации 1 хозяйственный вход				
Объем предоставляемых услуг (количество посетителей в день, вместимость)	140 чел. /день				
Возможность оказания помощи в получении услуги инвалиду со стойкими нарушениями здоровья	есть				
Возможность обслуживания инвалидов со стойкими нарушениями здоровья на дому	нет				
Возможность дистанционного обслуживания	есть				
<b>Организация доступности объекта для инвалидов- форма обслуживания</b>					
Наименование основных структурных элементов объекта	Доступность для инвалидов *				
	<b>К</b> (на кресле-коляске)	<b>О</b> (с нарушением опорно-двигательного аппарата)	<b>С</b> (с нарушением зрения)	<b>Г</b> (с нарушением слуха)	<b>У</b> (с нарушением интеллекта)
Территория объекта	А	А	ВНД	А	А
Входная группа	ДУ	А	ДУ	А	А
Пути движения	ДУ	А	ДУ	А	А
Зона оказания услуг	Б	Б	ДУ	ДУ	А

Санитарно-бытовые помещения	ВНД	ВНД	ДУ	А	А
-----------------------------	-----	-----	----	---	---

\* - указывается один из вариантов:

«А» - доступны все структурно-функциональные зоны,

«Б» - в уровне 1 этажа организовано место обслуживания инвалидов,

«ДУ» - доступен условно, т.е. организовано дистанционное обслуживание, помощь персонала.

«ВНД» - временно недоступен.

### 1. Доступность объекта и услуг для инвалидов

Состояние доступности	Доступность для инвалидов				
	К	О	С	Г	У
Доступность объекта	доступно	доступно	доступно	доступно	доступно
Доступность услуг	доступно	доступно	не доступно	не доступно	доступно

### Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов.

№	Основные показатели доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения	
1.1	Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Да	Предусмотрены
1.2	Наличие работников организации, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья помощи при предоставлении им услуг.	Да	Предусмотрены
1.3	Предоставление услуги с использованием русского жестового языка, обеспечение допуска сурдопереводчика и тифло-сурдопереводчика.	Нет	Предусмотреть при необходимости или обращении МГН категории «С» и «Г».
1.4	Обеспечение сопровождения инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи.	Да	Предусмотрено
1.5	Иные (указать)	-	-



2. Доступность основных функциональных зон объекта для инвалидов		
Основные структурно-функциональные зоны объекта	Адаптировано/ Не адаптировано/ Частично адаптировано	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов **
Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не адаптировано	<b>ДП-В</b> (Г, У) <b>ДУ</b> (К) <b>ВНД</b> (С)
Вход (входы) в здание	Частично адаптировано	<b>ДЧ-И</b> (О, Г, У) <b>ДУ</b> (К, С)
Путь (пути) движения внутри здания	Частично адаптировано	<b>ДЧ-И</b> (К, О, Г, У) <b>ДУ</b> (С)
Зона целевого посещения объекта (оказания услуги)	Частично адаптировано	<b>ДЧ-И</b> (К, О, С, Г, У)
Санитарно-гигиенические помещения	Частично адаптировано	<b>ДЧ-И</b> (Г, У) <b>ДУ</b> (С) <b>ВНД</b> (К, О)
Система информации и связи (на всех зонах)	Частично адаптировано	<b>ДП-В</b> (К, О, У) <b>ДУ</b> (С, Г)
Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Частично адаптировано	<b>ДЧ-И</b> (Г, У) <b>ДУ</b> (К, О) <b>ВНД</b> (С)

\*\* Указывается:

**ДП-В**- доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

**ДУ** - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно. К — колясочники; О- опорники; У- умственно-отсталые. С-слепые. Г-глухие.

### 3. Основные показатели доступности объекта для и инвалидов и других маломобильных групп населения

	Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту, в том числе на которых имеются:	Наличие (есть/нет)	Оценка состояния и имеющихся недостатков Примечание ***
3.1	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Нет	Частично соответствуют
3.2	Сменные кресла-коляски	Есть	Соответствуют
3.3	Адаптированные лифты	Нет	Отсутствуют
3.4	Поручни	Есть	Частично соответствуют
3.5	Пандусы	Нет	Отсутствуют
3.6	Подъемные платформы	Нет	Отсутствует необходимость
3.7	Раздвижные двери	Нет	Отсутствует необходимость
3.8	Доступные входные группы	Есть	Частично соответствуют
3.9	Доступные санитарно-гигиенические помещения	Есть	Не соответствуют
3.10	Достаточная ширина дверных проёмов в стенах, лестничных маршей, площадок	Есть	Частично соответствуют

3.11	Информационные табло (в том числе, интерактивные)	Есть	Частично соответствуют
3.12	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций зрения, слуха и передвижения	Нет	Отсутствует
3.13	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Нет	Отсутствует
3.14	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	Нет	Отсутствует
3.15	Индукционная петля	Нет	Отсутствует

\*\*\*Указывается:

отсутствуют, отсутствует необходимость, соответствует, не соответствует, частично соответствует

#### 4. Рекомендации по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта

Основные структурные элементы объекта	Рекомендации по адаптации объекта****
Территория, прилегающая к зданию (участок)	Установить тактильно-информационную табличку со шрифтом Брайля об учреждении и вызове персонала на калитке-входе на территорию, установить указатели путей движения к входу в учреждение для людей с нарушением зрения и нарушением слуха в рамках текущего ремонта.
Вход (входы) в здание	Установить тактильную табличку со шрифтом Брайля под кнопкой вызова персонала, установить пандус в соответствии с СП 59.13330.2020 п. 6.2 и ГОСТ Р 51261-2017, тактильные информационные таблички для людей с нарушением зрения расположить в соответствии с ГОСТ Р 52131-2019 в рамках текущего ремонта.
Путь (пути) движения внутри здания	Маркировка порогов, маркировка ступеней лестниц и лестниц эвакуационных выходов, размещение пиктограмм с направлением путей к эвакуационным выходам, нумерация этажей в рамках текущего ремонта.
Зона целевого посещения объекта (оказания услуги)	Установить тактильные таблички с информацией о помещениях, доступных для инвалидов с нарушением зрения в соответствии с ГОСТ Р 51671-2020 и ГОСТ Р 52131-2019, заменить дверные ручки в помещениях, где обслуживаются инвалиды в рамках текущего ремонта. Размещение



	аудиовизуальных информационно-справочных систем.
Санитарно-гигиенические помещения	Приведение помещения в соответствие с требованиями СП 59.13330.2020 п.6.3, ГОСТ Р 51261-2017 в рамках текущего ремонта.
Система информации и связи (на всех зонах)	Установка текстовых табло для дублирования информации для МГН с нарушением зрения и слуха в рамках текущего ремонта.
Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Установка визуальных табло на пути следования к объекту.
Все зоны и участки объекта в целом	Организация и проведение мероприятий по доступности учреждения для людей с нарушением зрения и нарушением слуха в рамках текущего ремонта.

\*\*\*\* указываются виды работ, в том числе: не нуждается; в рамках ремонта (текущего, капитального); технические решения невозможны, организация альтернативной формы обслуживания

**5. Управленческие решения по срокам и объёмам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нём услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации**

№	Предлагаемые управленческие решения по объёмам работ, необходимым для приведения объекта и предоставляемых на нём услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения	Период проведения работ
5.1	Проведение работ по составлению сметной документации на работы по дооборудованию объекта ОСИ недостающими элементами адаптации.	2024 – 2025 г.
5.2	Оборудование санитарно-гигиенического помещения опорными поручнями и приспособлениями для маломобильных групп населения.	2024-2026 г.
5.3	Установка тактильных табличек и знаков в зоне оказания услуг.	2024-2025 г.
5.4	Закупка и установка информационных табло, речевых информаторов.	2024-2026 г.
5.5	Установка пандуса.	2024-2025 г.

6. Планируемый период проведения работ по адаптации: 2024-2026 г.г.

7. Ожидаемый результат (по состоянию доступности):

В результате выполнения работ по адаптации объекта, планируется полная доступность территории объекта, здания и оказываемых услуг для людей с ограниченными возможностями здоровья.

7.1 Для выполнения рекомендаций по адаптации объекта (требуется, не требуется):

7.1.1 согласование с Комиссией по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН: не требуется.

7.1.2 согласование работ с надзорными органами в сфере проектирования и строительства, архитектуры: не требуется.

7.1.3 техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации: не требуется.

7.1.4 согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта): требуется.

7.1.5 согласование с общественными организациями инвалидов: требуется.

8. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности объектов субъектов РФ на портале <http://zhit-vmeste.ru/>

## 9. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Согласно ст.19 Конституции Российской Федерации, государство гарантирует равенство прав и свобод граждан РФ независимо от принадлежности к общественным объединениям, а также других обязательств.

В силу части 1 п.1 ст.15 Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» организации независимо от организационных-правовых форм обеспечивают инвалидам (включая инвалидов, использующих кресло-коляски и собак-проводников) условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры (жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, включая те, в которых расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие организации), к местам отдыха и к предоставляемых в них услугам.

В соответствии с ст. 4,6,46 Гражданского кодекса РФ, ст. 36, 46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» нормы СНиП, СП являются обязательными к применению.

Согласно п.7. ст.30 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» проектные решения зданий и сооружений в целях обеспечения доступности зданий и сооружений для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения должны обеспечивать:

- Достижимость ими мест посещения и беспрепятственность перемещения внутри зданий и сооружений;
- Безопасность путей движения (в том числе эвакуационных), а также мест проживания, мест обслуживания и мест приложения труда указанных групп населения.

В процессе обследования было установлено, что на объекте реализованы в минимально необходимом объеме мероприятия для условий беспрепятственного движения МГН по следующим местам:

- На прилегающей территории к объекту – прилегающая территория не удовлетворяет требованиям доступности объекта для МГН категории «С», обследуемая территория является собственностью учреждения.
- На общедоступных входных группах – предусмотрена доступность для МГН категории «У», «Г», «О», частично доступно для МГН категории «С», «К».
- Путь следования внутри объекта – предусмотрена доступность для МГН категории «О», «Г», «У», частично доступно для МГН категории «С», «К». При необходимости, руководством учреждения организовано сопровождение МГН категории «С».
- Зона целевого посещения объекта (оказания услуги)- предусмотрена доступность для МГН категории «У», «Г», «О», частично доступно для МГН категории «С», «К».
- Санитарно-гигиенические помещения (туалет) – предусмотрена частичная доступность для МГН категории «Г», «У», частично доступно для МГН категории «С», не доступно для МГН категории «К», «О».
- Эвакуационные выходы – доступны только при сопровождении сотрудниками учреждения или сопровождающими.

**Обследуемый объект полностью доступен для маломобильных групп населения с нарушением умственного развития («У»), с нарушением слуха («Г»), частично доступен для маломобильных групп населения с нарушением опорно-двигательного аппарата («О»), с нарушением зрения («С»), не доступен для людей передвигающихся на креслах-колясках («К»).**

Паспорт сформирован на основании:  
Акта обследования объекта от 26.04.2024 года  
Дата составления паспорта 31.05.2024 года



### Условные обозначения

- «ТСР» - техническое средство реабилитации;
- «МГН» – маломобильные группы населения;
- «К» - инвалиды передвигающиеся на креслах колясках;
- «С» - слепые и слабовидящие;
- «О» - люди с нарушением опорно-двигательного аппарата;
- «Г» - глухие и слабослышащие;
- «У» - с задержкой умственного развития;
- «ДП» - доступен полностью;
- «ДЧ» - доступен частично;
- «ДУ» - доступен условно;
- «ВНД» - временно не доступен;
- «А» - адаптация всех общедоступных зон;
- «Б» - адаптация выделенных зон.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ от «26» апреля 2024 г.  
доступности для инвалидов общественного здания  
Основные сведения по объекту (учреждению)**

Наименование объекта	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №3 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей»
Фактический адрес	188306, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Володарского, д. 17-а,
Телефон	8(81371) 3-86-05
Эл. почта	mbdou3@gfn.lokos.net
Ведомственная принадлежность	Комитет образования Гатчинского муниципального района
Вид деятельности (ОКВЭД)	85.11
Форма собственности объекта	Оперативное управление
Объем предоставляемых услуг (количество посетителей в день, вместимость)	140 чел./день
Размещение объекта	Отдельно стоящее здание, 2 этаж, (983,8 кв. м)
Наличие прилегающего земельного участка	5500,0 кв. м
Количество и назначение входов	4 входа для посещения, 1 эвакуационный выход, 1 хозяйственный вход
Год постройки	1969
Год последней реконструкции	-
Возможность оказания помощи в получении услуги инвалиду со стойкими нарушениями здоровья	Есть
Возможность обслуживания инвалидов со стойкими нарушениями здоровья на дому	Нет
Возможность дистанционного обслуживания	Есть

**1. Описание маршрута следования к объекту:**

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м	200 м	Вид транспорта, номер маршрута, название остановки	Автобус № 22, 151, 535
Время движения (пешком)	2 мин.	Информация на пути следования к объекту	аккустическая - нет тактильная - нет визуальная - нет
<b>Наземные переходы на пути следования к объекту от остановки</b>			
Наземные тактильные указатели перед переходами	нет	Регулируемые переходы	есть
Наземные тактильные указатели препятствий	нет	Регулируемые переходы со звуковой сигнализацией	есть



Наименование элементов объекта	Фактическая величина, наличие	Рекомендации по адаптации	Примечание	Условия при полной доступности	Условия при частичной доступности	Категории инвалидов
Переходы с уровнями (подъемники, пандусы)	нет	нет	Нерегулируемые переходы	нет	нет	нет
Переходы высоты на пути движения	нет	нет	Висульные переходы с пандусом	нет	нет	нет
Лестницы на пути движения	нет	нет	Висульные переходы с подъемником	нет	нет	нет
Поручни на имеющихся лестницах	нет	нет	Съезды на проезжую часть с уклоном до 10%	нет	нет	нет
Пандусы на пути движения с уклоном менее 8% (нормативные)	нет	нет	Съезды с уклоном более 10% (ненормативный)	нет	нет	нет
Пандусы на пути движения с уклоном более 8% (ненормативные)	нет	нет	Бордюры на пересечении путей движения с транспортным проездом менее 1,5 см	нет	нет	нет
Поручни на имеющихся пандусах	нет	нет	Бордюры на пересечении путей движения с транспортным проездом более 4,0 см	нет	нет	нет
			Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту	нет	нет	нет

## 2. Описание объекта предоставления услуг:

Наименование элементов объекта	Фактическая величина, наличие	Рекомендации по адаптации	Примечание	Условия при полной доступности	Условия при частичной доступности	Категории инвалидов
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА (при наличии)</b>						
<b>Вход на территорию (при наличии ограждения)</b>						
- ширина прохода, калитки	1,0 м			0,9 м и более	Не менее 0,8 м, допустим проход через ворота для автотранспорта	К, О, С, Г, У
- информация об объекте	нет	Размещение информационных табличек. Установка тактильной таблички с вызовом персонала.	ГОСТ Р 52131-2019 п. 4.3.6. п. 4.3.7 ГОСТ Р 52131-2019 п.п. 4.3.8.2	Наличие	Допустимо отсутствие	-
<b>Автостоянка посетителей (при наличии)</b>						
Расстояние до входа в здание	50,0 м			50 м и менее	Не более 250 м	Г, У
Количество машино-мест для инвалидов	нет	Организация парковочного места	СП 59.13330.2020 п. 5.2	5% и более	Допустимо отсутствие	-
Габариты машино-места для инвалидов (ширина)	-			3,5 м и более	Стандартное (2,5 х 5,0 м) или отсутствует	-
Габариты машино-места для инвалидов (глубина)	-			5,0 м и более		-
<b>Путь к входу в здание (для доступа в зону оказания услуг)</b>						





Таблица 1. Проверка соответствия объектов без пандуса			По менее 1,5 м	По менее ширины входной двери
Поручни (ограждение высотой не менее 0,8 м, допустимы другие виды ограждения, не требуется при трехсторонних лестницах)	нет		Не менее 1,5 м, при автоматических дверях не менее 1,2 м	Не учитывается
Навес	нет		Есть при высоте более 0,45 м	Допустимо отсутствие
Информация об объекте (сфера оказываемых услуг, часы работы, знак доступности объекта для инвалидов)	есть		Наличие	Допустимо отсутствие
Кнопка вызова персонала с тактильной табличкой	есть		Наличие	К, О, С, Г, У К, О, С, Г, У
Кнопка вызова персонала с тактильной табличкой	нет	Установка тактильной таблички с информацией о вызове персонала	Наличие	Допустимо отсутствие
<b>Лестница наружная</b>				
Тактильная полоса перед маршем вверх и вниз	-		Наличие	Допустимо отсутствие, несоответствие
За 0,6 м до марша	-		Имеется на проступи крайних ступеней, или на всех ступенях	Допустимо отсутствие, несоответствие
Маркировка ступеней	-		Как минимум с одной стороны, допустимо отсутствие при высоте крыльца менее 0,45 м	Допустимо отсутствие при высоте крыльца не более 0,65 м или при входном пандусе с уклоном не более 16,5%
Поручни с двух сторон	-		0,8-1,1 м	Допустимо
- на высоте	-		Наличие	несоответствие
- завершения поручней за пределами марша	-		Наличие	Допустимо отсутствие
- не травмирующие окончания	-		Наличие	-
<b>Пандус наружный</b>				
Уклон пандуса	нет	Установка пандуса	8 % и менее	не более 16,5% (9°)
в % = (H : L) x 100%		СП 59.13330.2020 п. 6.2 ГОСТ Р 51261-2017		
Ширина марша (в чистоте, между поручнями)	-		0,9 м и более	не менее 0,85 м
Высота подъема одного марша	-		0,8 м и менее	не ограничена

(интерпретация)		-	-	-	-	на высоту подъема 1,0 м, длина подъема 12,0 м	-
<b>Разворотные площадки:</b> (указываются габариты наименьшей)							
- при въезде на пандус, длина	-	-	-	-	-	не менее 1,0 м	-
- при въезде на пандус, ширина	-	-	-	-	-	менее 1,0 м	-
- промежуточная прямая, длина	-	-	-	-	-	Допустимо отсутствие	-
- промежуточная прямая, ширина	-	-	-	-	-	Допустимо отсутствие	-
- промежуточная с поворотом направления движения, длина	-	-	-	-	-	Не менее 1,0 м (допустима не горизонтальная)	-
- промежуточная с поворотом направления движения, ширина	-	-	-	-	-	При повороте на 90° не менее 1,0 м	-
Поручни с двух сторон:	-	-	-	-	-	Отсутствие,	-
- на высоте (нижний поручень)	-	-	-	-	-	0,7-0,9 м	-
- на высоте (верхний поручень)	-	-	-	-	-	0,8-1,0 м	-
- горизонтальные завершения поручней	-	-	-	-	-	Наличие	-
- не травмирующие окончания	-	-	-	-	-	Наличие	-
Нескользящее покрытие (при намокании)	-	-	-	-	-	Наличие	-
<b>Наружный подъемник</b> (при отсутствии пандуса на входе, если вход не с уровня земли)	нет	нет	нет	нет	нет	Наличие при необходимости	Мобильный подъемник при необходимости
<b>Звуковой маяк у в.хода</b>	нет	нет	нет	нет	нет	Наличие	Допустимо отсутствие
<b>3. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ</b>							
<b>Тамбур</b>							
Двери распашные	есть					Наличие	К, О, С, Г, У
Двери автоматические	нет					Наличие	-
- ширина дверного проема в свету	1,4 м					0,85 м и более	К, О, С, Г, У
Усиление открывания двери	37 Нм					50 Ньютон-метров (Нм)	К, О, С, Г, У
Скорость закрывания двери	5 сек.		Регулировка доводчика	СП 59,13330.2020 п. 6.1 п.п. 6.1.5		11 сек.	Менее 11 сек Г, У
Дверные ручки	не соответствует		Замена верхней ручки	СП 59,13330.2020 п. 6.4 п.п. 6.4.3		С-и П-образные ручки на высоте 0,8-1,1 м	-
- высота порога наружного/ внутреннего	0,02 м		Маркировка порога	ГОСТ Р 51671-2020 п. 6.2.2		0,014 м и менее	О, Г, У
Глубина	1,1 м					1,5 м и более, при автоматических дверях допустимо	К, О, С, Г, У

12



Ширина	2,1 м			менее 1,5 м 2,0 м и более, при автоматических дверях допустимо менее 2,0 м	Менее 2,0 м	К, О, С, Г, У
Арочный металлодетектор	нет			Наличие	-	-
-предупреждающая маркировка: «Запрещается присутствие/проход людей со стимулятором сердечной деятельности»	-			Обязательное наличие.	Обязательное наличие.	-
<b>Пандус переносной</b>	нет			-	Наличие	-
<b>Подъемник для инвалидов</b>						
- стационарный	нет			Наличие	-	-
- мобильный	нет			-	Наличие	-
<b>Лестница на уровень 1-го этажа (межэтажная)</b>						
Ширина лестничного марша	1,1 м			1,2 м и более	1,2 м и менее	О, С, Г, У
Маркировка ступеней	нет	Маркировка ступеней	СП 59.13330.2020 п. 6.2 п.п. 6.2.8	Наличие на проступи	Отсутствие, несоответствие	О, Г, У
Поручни с двух сторон:	есть			Наличие как минимум с одной стороны	Допустимо отсутствие	О, С, Г, У
- на высоте (верхний)	1,15 м			0,8 – 1,1 м	Допустимо отсутствие, несоответствие	О, С, Г, У
- на высоте (нижний)	0,63 м			0,8 – 1,1 м	Допустимо отсутствие, несоответствие	-
- горизонтальные завершения поручня	нет	Установка горизонтальных завершений	ГОСТ Р 51261-2017 п. 5.2 п.п 5.2.6.1 п.п 5.2.7.2	Наличие	Допустимо отсутствие, несоответствие	-
- не травмирующие окончания	есть			Наличие	Допустимо отсутствие, несоответствие	О, С, Г, У
- указатели номера этажа на поручне (тактильные)	нет			Наличие	Допустимо отсутствие, несоответствие	О, Г, У
- указатели номера этажа (пиктограммы)	нет			Наличие	-	-
<b>Коридоры/холлы</b>						
Ширина полосы движения (с учетом мебели и оборудования)	1,2 м			1,2 м и более, допустимы сужения до 0,9 м на длину не более 1,0 м	Не менее 0,9 м, допустимы сужения до 0,8 м	К, О, С, Г, У
Разворотные площадки, глубина	нет			1,2 м и более	Менее 1,2 м	-
Разворотные площадки, ширина	нет			1,2 м и менее	Менее 1,2 м	-
Указатели направления движения, входа, выхода	есть			Наличие		К, О, С, Г, У





		п.п.б.1.1			
Размеры проема двери (межэтажная)	1,1 м			1,2 м и более	О, С, Г, У
Разворотная площадка (межэтажная), ширина	2,3 м			1,2 м и более	О, С, Г, У
<b>Лифт пассажирский</b>					
<b>Кабина:</b>	нет				
- длина	-			1,25 м и более	-
- ширина	-			1,1 м и более	-
- ширина дверного проема	-			0,8 м и более	-
- поручни	-			Наличие	Допустимо отсутствие
Световая информация	-			Наличие	-
Звуковая информация	-			Наличие	-
Знак доступности	-			Наличие	-
Указатели номера этажа напротив лифта	-			Наличие	-
<b>Обслуживание в кабине (группе)</b>					
Ширина проема двери в свету	0,8 м			0,8 м и более	К, О, С, Г, У
Высота порога	нет			0,014 м и менее	К, О, С, Г, У
Информация тактильная о назначении кабинета	нет	Установка тактильной таблички	СП 59.13330.2020 п. 6.5 п.п. 6.5.9	На стене рядом с дверью	На двери или отсутствует
- размещение на высоте	-			1,2-1,4 м	Не учитывается
Информация визуальная контрастная о назначении кабинета:	есть			На стене рядом с дверью	Допустимо отсутствие
- размещение на высоте	1,7 м			1,8 м и менее	К, О, Г, У
- высота прописных букв	0,03 м			0,016 м и более	К, О, Г, У
Зона для кресла-коляски	есть			не менее 1,2 x 0,9 м	К, О
Оконные рамы (замок-блокиратор)	есть			Наличие	К, О, С, Г, У
Дверная ручка	не соответствует	Замена дверной ручки	СП 59.13330.2020 п. 6.4 п.п. 6.4.3	С-и П-образные ручки на высоте 0,8-1,1 м	-
Наличие экранов, текстовых табло для дублирования звуковой информации	есть			Наличие	Допустимо отсутствие
<b>Зал музыкальный и спортивный (с местами не более 50 мест)</b>					
Ширина проема двери в свету	0,7 м			0,8 м и более	О, С, Г, У
Информация тактильная о назначении помещения	нет	Установка тактильной таблички	СП 59.13330.2020 п. 6.5 п.п. 6.5.9	На стене рядом с дверью	На двери или отсутствует
- размещение на высоте	-			1,2-1,4 м	Не учитывается
Информация визуальная контрастная о назначении кабинета:	есть			На стене рядом с дверью	Допустимо отсутствие
- размещение на высоте	1,7 м			1,8 м и менее	К, О, Г, У

	0,03 м 2% и более	0,016 м и более 2% и более		Не учитывается	К, О, Г, У
Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	1,2 м и более	1,2 м и более		Не менее одного места	К, О
Доля мест для лиц с нарушением слуха	2% и более	2% и более		Не учитывается	К, О
Оконные рамы (замок-блокиратор)	есть	есть		Допустимо отсутствие	С
Дверная ручка	не соответствует	Замена дверной ручки	СП 59.13330.2020 п. 6.4 п.п. 6.4.3	Допустимо отсутствие	К, О, С, Г, У
Наличие индукционной петли	нет			-	-
Наличие экранов, текстовых табло для дублирования звуковой информации	есть			Допустимо отсутствие	-
<b>Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников</b>				Допустимо отсутствие	К, О, С, Г, У
Знак доступности помещения	есть	Бухгалтерия		Не требуется	К, О, С, Г, У
Тактильная маркировка	нет	Установка знака	ГОСТ Р 52131-2019 п.п. 4.3.7	-	-
Габариты	нет	Установка тактильной таблички	СП 59.13330.2020 п. 6.5 п.п. 6.5.9	-	-
Ширина проема двери в свету	соответствуют			Допустимо менее 12 кв. м	К, О, С, Г, У
Высота порога	0,8 м			Не менее 0,75 м	К, О, С, Г, У
	нет			Более 0,025 м	К, О, С, Г, У
<b>4. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ</b>					
<b>Санузел для посетителей</b>	есть	Наличие		-	Г, У
<b>Санузел для инвалидов (отдельная кабина)</b>	есть	Приведение санитарно-бытовых помещений в соответствие с требованиями	СП 59.13330.2020 п.6.3 ГОСТ Р 51261-2017		
Знак доступности кабины	нет	Наличие		Отсутствует	-
Тактильная маркировка	нет	Наличие		Отсутствует	-
Ширина дверного проема	0,6 м	0,8 м и более		Не менее 0,75 м	О, С, Г, У
Габариты санузла/кабины (длина)	2,15 м	1,8 и более		1,6 м	О, С, Г, У
Габариты санузла/кабины (ширина)	1,05 м	1,65 м и более		1,5 м	О, С, Г, У
Опорные поручни	нет	Наличие		Стационарный у стены	Г, У
в т. ч. откидные со стороны пересадки из кресла-коляски на унитаз	нет	Наличие	ГОСТ Р 51261-2017 Приложение Г Рисунок Г.1 - Г.5	Допустимо отсутствие поручня со стороны пересадки	Г, У
зона для кресла-коляски рядом с унитазом	нет	0,8 м и более		Не менее 0,75 м	Г, У



зона у раковины (глубина)	0,45 м				1,2 м и более	Не менее 0,8 м × 1,2 м	С, Г, У
зона у раковины (ширина)	0,56 м				0,8 м и более	(допустимо расположение кресла-коляски боком к раковине)	С, Г, У
высота раковины	0,85 м				0,8 – 0,9 м	не более 0,9 м	С, Г, У
опорный поручень у раковины	нет	Установка опорного поручня	ГОСТ Р 51261-2017 Приложение Г Рисунок Г.9		Наличие	Допустимо отсутствие	Г, У
- крючки для костылей	нет	Установка крючков для костылей	СП 59.13330.2020 п. 6.3 п.п. 6.3.3		Наличие	Допустимо отсутствие	Г, У
- крючки для одежды	нет	Установка крючков для одежды	СП 59.13330.2020 п. 6.3 п.п. 6.3.3		Наличие	Допустимо отсутствие	-
- кнопка вызова персонала	нет	Установка кнопки вызова персонала	СП 59.13330.2020 п. 6.3 п.п. 6.3.6		Наличие	Допустимо отсутствие	-
- зеркало с изменением наклона	нет	Замена дверной ручки	СП 59.13330.2020 п. 6.4 п.п. 6.4.3		Наличие	Допустимо отсутствие	-
Дверная ручка	не соответствует				С-и П-образные ручки на высоте 0,8-1,1 м		-

Категории инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О – инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с нарушением зрения, Г -инвалиды с нарушением слуха, У - инвалиды с задержкой умственного развития.

**Использованные технические средства:** фотоаппарат Nikon B500, уклономер, измерительная рулетка – 5м, лазерный дальномер SNDWAY, динамометр, штангенциркуль.

## ВЫВОДЫ

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие основные мероприятия:

- на территории объекта – на калитке–входе на территорию установить информационные тактильные таблички со шрифтом Брайля с информацией об учреждении и кнопкой вызова персонала, на территории объекта разместить информационные табло с указанием направления движения к доступному для инвалидов входу в здание.
- на входной группе - установить тактильную табличку со шрифтом Брайля под кнопкой вызова персонала, установить пандус в соответствии с СП 59.13330.2020 п. 6.2 и ГОСТ Р 51261-2017, тактильные информационные таблички для людей с нарушением зрения расположить в соответствии с ГОСТ Р 52131-2019.


17

- на путях передвижения на объекте – произвести маркировку порогов, лестничных маршей и лестниц эвакуационных выходов, разместить пиктограммы с направлением путей эвакуации и нумерацией этажей.
- в зоне оказания услуг – установить тактильные таблички с информацией о помещениях, доступных для инвалидов с нарушением зрения в соответствии с ГОСТ Р 51671-2020 и ГОСТ Р 52131-2019, заменить дверные ручки в помещениях, где обслуживаются инвалиды.
- в санитарных помещениях – установить дополнительное оборудование для МГН в соответствии с СП 59.13330.2020 п.6.3 ГОСТ Р 51261-2017 приложение Г.

**Ответственные за проведение обследования объекта:**

Председатель комиссии:

Заведующий МБДОУ «Детский сад №3 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей»


  
\_\_\_\_\_ Д.В. Федорова

Члены комиссии:

Заместитель по УВР МБДОУ «Детский сад №3 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей»

  
\_\_\_\_\_ Е.Г. Прилуцкая

Заместитель по АХЧ МБДОУ «Детский сад №3 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей»

  
\_\_\_\_\_ Ю.П. Малова

Эксперт в области создания и обеспечения безбарьерной среды для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения

  
\_\_\_\_\_ Кольбин С.В.